



Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA - AUTO N° 011432 (28 DIC. 2023)

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

EL SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993, el Decreto 3573 de 2011, el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, el Decreto 376 del 11 de marzo de 2020, la Resolución 1957 del 5 de noviembre de 2021 modificada por la Resolución 407 del 18 de febrero de 2022, y la Resolución 113 de 27 de enero de 2023 expedidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA,

y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 367 del 31 de marzo de 2003, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, estableció las Medidas de Manejo Ambiental a la sociedad CEMEX Colombia S.A. (entonces CEMENTOS DIAMANTE S.A.) para la explotación de la mina de calizas, ubicada en el corregimiento de Payandé, jurisdicción del municipio de San Luis del departamento del Tolima.

Que mediante Resolución 1305 del 18 de diciembre de 2013, el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, impuso medidas adicionales a la sociedad la sociedad CEMEX Colombia S.A en desarrollo del seguimiento y control ambiental, consistentes en presentar en cada Informe de Cumplimiento Ambiental- ICA las imágenes actualizadas de sensores remotos en escala no menos de 1/5000 que incluyera la zona de explotación minera, la zona industrial, las zonas intervenidas por botaderos, entre otras.

Que mediante Resolución 224 del 10 de marzo de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, impuso medidas de manejo ambiental adicionales a la sociedad la sociedad CEMEX Colombia S.A en ejercicio de las actividades de control y seguimiento ambiental al proyecto, consistentes en la presentación de un programa de monitoreo y

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

seguimiento de aguas subterráneas, mediante la implementación de una red de monitoreo que abarque las áreas de los frentes de explotación, los botaderos estériles y las zonas adyacentes en las quebradas El Salado Chicalá.

Que mediante Resolución 343 del 4 de abril de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, resolvió recurso de reposición en el sentido de revocar la resolución 1305 del 18 de diciembre de 2013.

Que mediante Resolución 881 del 27 de julio de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, aclaró la Resolución 329 del 19 de marzo del 2015, que autorizó la actualización del Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

Que mediante Resolución 1114 del 7 de septiembre de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, resolvió recurso de reposición interpuestos contra la Resolución 329 del 19 de marzo de 2015 por la cual se aprueba la actualización del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto.

Que mediante Resolución 185 del 24 de febrero de 2016, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, impuso medidas adicionales a la sociedad la sociedad CEMEX Colombia S.A en desarrollo del seguimiento y control ambiental, consistentes en aprobar el programa d Monitoreo a la calidad del agua Ficha 19, la cual incluye la red de monitoreo y seguimiento a la calidad del agua subterránea y se imponen otras obligaciones.

Que mediante Resolución 855 del 24 de julio de 2017, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, modificó el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de Explotación de calizas la Esmeralda cuyo titular es la sociedad la sociedad CEMEX Colombia S.A

Que mediante Resolución 1452 del 15 de noviembre de 2017, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, resolvió recurso de reposición contra la Resolución 855 del 24 de julio de 2017, en el sentido de confirmar los numerales 1,3 y 4 del artículo tercero y el artículo octavo y modificar el numeral 5 del artículo tercero.

Que mediante Resolución 1083 del 16 de julio de 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, impuso medidas adicionales a la sociedad la sociedad CEMEX Colombia S.A en desarrollo del seguimiento y control ambiental, en el sentido de adicionar a la ficha 19 la caracterización físicoquímica y bacteriológica de las aguas de la quebrada el Cobre y adicionar a la ficha 21 un estudio de modelación de ruido.

Que mediante Auto 1558 del 5 de agosto de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, resolvió recurso de reposición contra la Resolución 1083 del 16 de julio de 2018, en el sentido de revocar el Numeral 2 del Artículo 1 del acto administrativo.

Que mediante Acta 243 del 19 de diciembre de 2019, se realizaron requerimientos al proyecto explotación de la mina de calizas, ubicada en el corregimiento de Payandé, jurisdicción del municipio de San Luis del departamento del Tolima, acogiendo el concepto técnico 7448 del 18 de diciembre de 2019.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

Que por Auto 11442 del 2 de diciembre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, efectuó seguimiento y control ambiental, acogiendo el concepto técnico 6667 del 29 de octubre de 2020.

Que a través de Acta 101 del 7 de abril de 2021, se realizaron requerimientos al proyecto explotación de la mina de calizas, acogiendo el concepto técnico 1505 del 26 de marzo de 2021.

Que por Auto 02675 de 28 abril de 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, aclaró el Auto 11442 del 2 de diciembre de 2020, en el sentido de eliminar el numeral 26 relacionado con actualizar la ficha de seguimiento 19 e incluir en este artículo el literal z del numeral 7 del artículo tercero el cual será el nuevo numeral 26, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del acto administrativo.

Que mediante Resolución 1893 del 27 de octubre de 2021, la ANLA modificó vía seguimiento la Resolución 855 del 24 de julio de 2017 en el sentido de modificar el numeral 14 del artículo séptimo de la Resolución 855 del 24 de julio de 2017, en el sentido de incluir tres (3) piezómetros adicionales a los diez (10) ya aprobados.

Que con comunicación con radicado ANLA 2022068331-1-000 del 08 de abril del 2022, la sociedad remitió el informe técnico de voladura correspondiente al evento realizado el 31 de marzo del 2022.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022068253-1-000 del 08 de abril del 2022, la sociedad informó el evento de voladuras a realizarse el día 21 de abril de 2022 en la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima. Que a través de comunicación con radicado ANLA 2022073434-1-000 del 19 de abril del 2022, la sociedad remitió el diseño y plano del evento de voladuras del día 21 de abril de 2022 en la Mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que con comunicación con radicado ANLA 2022077119-1-000 del 25 de abril del 2022, la sociedad informó que para la voladura que tuvo lugar el día 21 de abril de 2022, se realizó el movimiento de un sismógrafo a la zona de la casa de la señora Elena Molina ubicada en la calle novena No. 2-84 barrio Santa Barbara de Payandé, quien manifestó la necesidad de que midieran las vibraciones en este evento de voladura para verificar las mediciones cerca de su vivienda.

Que a través de comunicación con radicado ANLA 2022083956-1-000 del 05 de mayo del 2022, la sociedad remitió el informe técnico de voladura correspondiente al evento realizado el 21 de abril del 2022.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022087890-1-000 del 06 de mayo del 2022, la sociedad informó el evento de voladuras del día 20 de mayo de 2022 en la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

Que a través de comunicación con radicado ANLA 2022095222-1-000 del 16 de mayo del 2022, la sociedad remitió el diseño y plano del próximo evento de voladuras del día 20 de mayo del 2022 en la Mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022106454-1-000 del 27 de mayo del 2022, la sociedad remitió el informe técnico de voladura correspondiente al evento realizado el 20 de mayo del 2022.

Que con comunicación con radicado ANLA 2022115004-1-000 del 7 de junio del 2022, la sociedad remitió el informe técnico correspondiente al trimestre I del año 2022 de las voladuras realizadas en la Mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022126681-1-000 del 21 de junio del 2022, la sociedad informó el evento de voladuras del día 23 de junio de 2022 en la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que a través de comunicación con radicado ANLA 2022135678-1-000 del 1 de julio del 2022, la sociedad remitió el informe técnico de voladura correspondiente al evento realizado el 23 de junio del 2022.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022140528-1-000 del 8 de julio del 2022, la sociedad informó el evento de voladuras que del día 15 de julio de 2022 en la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima; como también, presenta los planos y diseños de este mismo evento de voladura.

Que a través de comunicación con radicado ANLA 2022154550-1-000 del 25 de julio del 2022, la sociedad remitió el informe técnico de voladura correspondiente al evento realizado el 15 de julio del 2022.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022158330-1-000 del 28 de julio del 2022, la sociedad informó el evento de voladuras del día 11 de agosto de 2022 en la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que a través de comunicación con radicado ANLA 2022168382-1-000 del 8 de agosto del 2022, la sociedad remitió el diseño y plano del evento de voladuras del día 11 de agosto del 2022 en la Mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022179440-1-000 del 22 de agosto del 2022, la sociedad remitió el informe técnico de voladura correspondiente al evento realizado el 11 de agosto del 2022. Que con comunicación con radicado ANLA 2022188532-1-000 del 30 de agosto del 2022, la sociedad informó el evento de voladuras del día 08 de

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

septiembre de 2022 en la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022195036-1-000 del 6 de septiembre del 2022, la sociedad remitió el diseño y plano del evento de voladuras del día 08 de septiembre de 2022 en la Mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022200965-2-000 del 12 de septiembre de 2022, la sociedad remitió el Informe de Cumplimiento Ambiental- ICA 25, correspondiente al periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2021.

Que con comunicación con radicado ANLA 2022204067-1-000 del 15 de septiembre del 2022, la sociedad informó el evento de voladuras del día 29 de septiembre de 2022 en la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que mediante Auto 08258 de 23 de septiembre de 2022, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA efectuó control y seguimiento ambiental al proyecto y reiteró a la sociedad el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la presentación de un plan de acción para el control de los Fenoles en las aguas de reúso y los soportes de los mantenimientos de los canales perimetrales del taller y sector surtidor, entre otros.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022215307-1-000 del 28 de septiembre del 2022, la sociedad remitió el diseño y plano del próximo evento de voladuras del día 29 de septiembre de 2022 en la Mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que a través de comunicación con radicado ANLA 2022225484-1-000 del 10 de octubre del 2022, la sociedad remitió el informe técnico de voladura correspondiente al evento realizado el 29 de septiembre del 2022.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022227917-1-000 del 12 de octubre del 2022, la sociedad informó el evento de voladuras se realizará el día 27 de octubre de 2022 en la mina de Caliza, ubicada en el corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que a través de la comunicación con radicado ANLA 2022234676-1-000 del 20 de octubre del 2022, la sociedad remitió los informes técnicos correspondientes al trimestre II y trimestre III del año 2022 de las voladuras realizadas en la Mina de Caliza, ubicada en el corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022237400-1-000 del 24 de octubre del 2022, la sociedad remite el diseño y plano del próximo evento de voladuras que se realizará el día 29 de octubre de 2022 en la Mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

Que con comunicación con radicado ANLA 2022251019-1-000 del 8 de noviembre del 2022, la sociedad remitió el informe técnico de voladura correspondiente al evento realizado el 27 de octubre del 2022.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022253946-1-000 del 11 de noviembre del 2022, la sociedad informó el evento de voladuras del día 24 de noviembre de 2022 en la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que a través de comunicación con radicado ANLA 2022253806-1-000 del 11 de noviembre del 2022, la sociedad informó el evento de voladuras se realizaría el día 24 de noviembre de 2022 en la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022260586-1-000 del 21 de noviembre del 2022, la sociedad remitió el diseño y plano del evento de voladuras del día 24 de noviembre de 2022 en la Mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que a través de comunicación con radicado ANLA 2022262023-1-000 del 22 de noviembre del 2022, la sociedad informó que se reprogramó el evento de voladura del día 24 de noviembre de 2022, para el día 25 de noviembre del 2022 debido a la temporada invernal de la zona en donde se localiza la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022274736-1-000 del 6 de diciembre del 2022, la sociedad remitió el informe técnico de voladura correspondiente al evento realizado el 25 de noviembre del 2022.

Que con comunicación con radicado ANLA 2022274754-1-000 del 6 de diciembre del 2022, la sociedad informó el evento de voladuras del día 15 de diciembre de 2022 en la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2022279331-1-000 del 12 de diciembre del 2022, la sociedad remitió el diseño y plano del evento de voladuras del día 15 de diciembre de 2022 en la Mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que a través de comunicación con radicado ANLA 2022286240-1-000 del 20 de diciembre del 2022, la sociedad remitió el informe técnico de voladura correspondiente al evento realizado el 15 de diciembre del 2022.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2023005634-1-000 del 11 de enero del 2023, la sociedad informó el evento de voladuras del día 26 de enero del 2023 en la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

Que con comunicación con radicado ANLA 2023014808-1-000 del 24 de enero del 2023, la sociedad remitió el diseño y plano del evento de voladuras del día 26 de enero del 2023 en la Mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que mediante comunicación con radicado ANLA 2023022092-1-000 del 6 de febrero del 2023, la sociedad remitió el informe técnico de voladura correspondiente al evento realizado el 26 de enero del 2023.

Que a través de comunicación con radicado ANLA 2023025813-1-000 del 10 de febrero del 2023, la sociedad informó el evento de voladuras del día 23 de febrero del 2023 en la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que mediante comunicación con radicado 2023034999-1-000 del 22 de febrero del 2023, la sociedad informó que se reprogramó el evento de voladuras que se tenía planteado realizar el día 23 de febrero del 2023, para el día 2 de marzo del 2023 en la mina de Caliza, ubicada en el Corregimiento de Payandé, Municipio de San Luis – Tolima.

Que con comunicación con radicado 2023036784-1-000 del 24 de febrero del 2023, la sociedad remitió el diseño y plano del próximo evento de voladuras que se realizaría el día 2 de marzo del 2023 en la Mina de Caliza, ubicada en el corregimiento de Payandé, municipio de San Luis – Tolima.

Que con comunicación con radicado 20236200199702 del 7 de junio del 2023, la Alcaldía de San Luis remitió oficio y anexo el Derecho de Petición presentado por el señor Heber Meneses solicitando el concepto sobre el censo y estudio de 265 viviendas con presunto daño estructural en el corregimiento de Payandé.

Que con comunicación con radicado 20236200220582 del 13 de junio del 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió oficio con los diseños y planos de la ubicación del próximo evento de voladura a realizarse el 15 de junio de 2023.

Que con comunicación con radicado 20232300172041 del 22 de junio de 2023 esta entidad dio respuesta a la comunicación con radicado 20236200199702 del 7 de junio de 2023, correspondiente a la solicitud de concepto sobre censo y estudio de 265 viviendas con presunto daño estructural en el corregimiento de Payandé.

Que mediante comunicación con radicado 20236200276952 del 27 de junio de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con la programación el evento de voladura a realizarse el 6 de julio de 2023.

Que con comunicación con radicado 20236200290572 del 29 de junio de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con el informe técnico de voladura del evento realizado el 15 de junio de 2023, con los anexos en pdf.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

Que con comunicación con radicado 20236200295472 del 30 de junio de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con información del evento de voladura a realizarse el 6 de julio de 2023, en el cual manifiesta que se reprogramó para el 7 de julio.

Que con comunicación con radicado 20236200304162 del 4 de julio de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con el listado de los profesionales que asistirán a la reunión de control y seguimiento ambiental realizarse el 7 de julio de 2023.

Que con comunicación con radicado 20236200304412 del 4 de julio de 2023, la secretaria de Salud del Tolima, remitió un oficio con las actas correspondiente a las reuniones del COTSA (Consejo Territorial de Salud Mental de la Gobernación del Tolima) realizada los días 21 de marzo de 2023, 18 de abril de 2023 y 31 de mayo de 2023.

Que con comunicación con radicado 20236200313782 del 5 de julio de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con el diseño y planos de programación del evento de voladura a realizarse el 7 de julio de 2023.

Que con comunicación con radicado 20236200347612 del 13 de julio de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio solicitando el acompañamiento de funcionarios de la ANLA para verificar el desarrollo de una prueba técnica que consiste en una mejora tecnológica que servirá como sistema alternativo de fragmentación de roca caliza; en un área específica del título minero 4205, mina la Esmeralda, la cual se realizará el 27 de julio de 2023.

Que con radicado 20236200350802 del 14 de julio de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con el informe técnico de voladuras del evento realizado el 7 de julio de 2023.

Que con radicado 20236200358012 del 17 de julio de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con la programación del próximo evento de voladuras a realizarse el 27 de julio de 2023.

Que con radicado 20236200381512 del 21 de julio de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con informando que la prueba técnica que consiste en una mejora tecnológica que servirá como sistema alternativo de fragmentación de roca caliza se reprograma para el 17 de agosto de 2023.

Que con radicado 20236200425562 del 1 de agosto de 2023, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, remitió un oficio con la Resolución 3947 del 14 de julio de 2023 “por medio de la cual se repone parcialmente la resolución 1184 del 22 de marzo de 2023 y se establecen otras disposiciones”.

Que con radicado 20236200443622 del 4 de agosto de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con el informe técnico de voladuras del evento realizado el 28 de julio de 2023.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

Que con radicado 20236200450342 del 8 de agosto de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con la respuesta a los requerimientos establecidos en el marco de visita de control y seguimiento ambiental registrada en Acta de control y seguimiento ambiental 368 del 2023.

Que con radicado 20236200462912 del 10 de agosto de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con notificando el suceso ambiental ocurrido los días 7 y 8 de agosto de 2021, en el cual se presentó un incendio en la Zona de reforestación de la Escombrera Inferior y Superior del Proyecto Minero 4205.

Que mediante comunicación con radicado 20236200464462 del 10 de agosto de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con dando alcance al radicado 20236200450342 del 08 de agosto del 2023 con la ampliación de la respuesta a los requerimientos establecidos en el marco de visita de control y seguimiento ambiental registrada en Acta de control y seguimiento ambiental 368 del 2023.

Que mediante comunicación con radicado 20234100307041 del 10 de agosto de 2023 la autoridad nacional de licencias ambientales ANLA, dio respuesta a la sociedad, quien solicitó el acompañamiento para el desarrollo de una prueba técnica que consiste en una mejora tecnológica que servirá como sistema alternativo de fragmentación de roca caliza.

Que mediante comunicación con radicado 20236200467362 del 11 de agosto de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con la programación del próximo evento de voladuras a realizarse el 17 de agosto de 2023.

Que mediante comunicación con radicado 20236200493252 del 17 de agosto de 2023, la CEMEX Colombia S.A sociedad remitió un oficio con la programación diseño y planos del evento de voladuras a realizarse el 28 de julio de 2023.

Que mediante comunicación con radicado 20236200494202 del 17 de agosto de 2023, la secretaria de salud del Tolima remitió un oficio y anexa matriz de trabajo de la mesa técnica del COTSA para ser diligenciada con información de acciones en las líneas operativas contempladas en el formato, acordé a las competencias de ANLA en relación al proyecto.

Que mediante comunicación con radicado 20236200502672 del 22 de agosto de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con el informe correspondiente al suceso ambiental ocurrido los días 7 y 8 de agosto de 2021, en el cual se presentó un incendio en la Zona de reforestación de la Escombrera Inferior y Superior del Proyecto Minero 4205.

Que mediante comunicación con radicado 20236200533912 del 29 de agosto de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con el informe técnico de voladuras del evento realizado el 17 de agosto de 2023.

Que mediante comunicación con radicado 20236200550392 del 31 de agosto de 2023, la sociedad remitió un oficio con la programación del próximo evento de voladuras a realizarse el 7 de septiembre de 2023.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

Que mediante comunicación con radicado 20234100376791 del 31 de agosto de 2023 la autoridad nacional de licencias ambientales ANLA, dio respuesta a la secretaria de Salud del Tolima, haciendo entrega del Plan de Acción al COTSA.

Que mediante comunicación con radicado 20234700379151 del 31 de agosto de 2023 esta entidad dio respuesta a la comunicación con radicado 20236200462912 del 10 de agosto de 2023 y alcance al mismo con radicado 20236200502672 del 22 de agosto de 2023, por medio del cual se informa la ocurrencia de incendio en la Zona de reforestación de la Escombrera Inferior y Superior del Proyecto Minero 4205 y remisión de informe de suceso respectivo ambiental.

Que mediante comunicación con radicado 20236200569352 del 5 de septiembre de 2023, la sociedad la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con los diseños y plano de la programación del evento de voladuras a realizarse el 7 de septiembre de 2023.

Que mediante comunicación con radicado 20236200575772 del 6 de septiembre de 2023, la secretaria de salud del Tolima remitió un oficio con los planes acción propuestos por las entidades para la mesa técnica del COTSA.

Que con radicado 20236200599862 del 12 de septiembre de 2023, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, remitió el Auto 5133 del 8 de septiembre de 2023 “por medio del cual se da cumplimiento al fallo de acción de tutela por parte del señor Emilio Augusto Lagos Bruce”.

Que mediante comunicación con radicado 20236200612322 del 14 de septiembre de 2023, la secretaria de salud del Tolima remitió un oficio con citando a la reunión a realizarse el 15 de septiembre de 2023 en el auditorio de la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima en Ibagué Tolima.

Que mediante comunicación con radicado 20236200623642 del 18 de septiembre de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con el informe técnico de voladuras del evento realizado el 7 de septiembre de 2023.

Que mediante comunicación con radicado 20236200649902 del 25 de septiembre de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con de la programación del evento de voladuras a realizarse el 5 de octubre de 2023.

Que mediante comunicación con radicado 20236200688662 del 3 de octubre de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con los diseños y plano de la programación del evento de voladuras a realizarse el 7 de septiembre de 2023.

Que mediante comunicación con radicado 20236200716952 del 10 de octubre de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con de la programación del evento de voladuras a realizarse el 26 de octubre de 2023.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

Que mediante comunicación con radicado 20236200732482 del 12 de octubre de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con el informe técnico de voladuras del evento realizado el 5 de octubre de 2023.

Que mediante comunicación con radicado 20234100513511 del 17 de octubre de 2023 esta entidad remitió oficio a la Sociedad solicitando la presentación del Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 26 correspondiente al periodo del 1 de enero a 31 de diciembre de 2022 de la mina la Esmeralda.

Que mediante comunicación con radicado 20236200747452 del 18 de octubre de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con el informe trimestral y monitoreo de voladuras III trimestre de 2023.

Que mediante comunicación con radicado 20236200787872 del 26 de octubre de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con los diseños y plano de la programación del evento de voladuras a realizarse el 26 de octubre de 2023.

Que mediante comunicación con radicado 20236200808822 del 31 de octubre de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A remitió un oficio con el informe técnico de voladuras del evento realizado el 26 de octubre de 2023.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA efectuó una revisión documental del expediente LAM1499 y emite el Concepto Técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023, el cual sirve de soporte de las decisiones que en este pronunciamiento se adoptan.

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES.

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expidió el Decreto-Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, por el cual creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998 con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, parte del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De conformidad con el artículo 2 del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, es la entidad encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país, cuya planta de personal fue establecida mediante el Decreto 3578 del 27 de septiembre de 2011.

El Decreto 1076 de 2015 en el parágrafo 1° del artículo 2.2.2.3.9.1., dispone que *“La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan de manejo ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas”*.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

Por medio del artículo décimo del Decreto 376 del 11 de marzo de 2020 *“Por el cual se modifica la estructura de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA”*, se dispuso la creación de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, la cual, de acuerdo con el numeral primero del mencionado artículo, tiene la función de realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades que cuenten con licencia ambiental.

El Decreto 377 del 11 de marzo de 2020 modificó la planta de personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, establecida por el Decreto 3578 del 27 de septiembre de 2011.

Mediante Resolución 1957 del 5 de noviembre de 2021, se adoptó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos de la planta de personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA establecida por los Decretos 3578 de 2011 y 377 de 2020, y se derogó la Resolución 464 de 09 marzo 2021.

Mediante el artículo primero de la Resolución 113 de 27 de enero de 2023, el Director General de la ANLA nombró con carácter ordinario a GERMÁN BARRETO ARCINIEGAS, en el empleo de libre nombramiento y remoción de Subdirector Técnico Código 150 Grado 21 de la planta de personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, quien es el funcionario competente para suscribir el presente acto administrativo de acuerdo con el *“Protocolo para firmas de las actuaciones administrativas derivadas del seguimiento ambiental”*.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

Se tienen en cuenta las consideraciones técnicas contenidas en el Concepto Técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023, las cuales sirven de soporte y motivación de las decisiones que se adoptan en la presente actuación, tal como se expone a continuación:

ALCANCE.

El objetivo del presente seguimiento ambiental consiste en la verificación documental de los aspectos referentes al proyecto “Plan de Manejo Ambiental para la Explotación de Calizas en Payandé- La Esmeralda”, en su fase de Operación, que incluye:

- *Información radicada en la plataforma Sistemas de Información de Licencias Ambientales – SILA, asociada al expediente ANLA, LAM1499 (del 7 de junio 2023 al 31 de octubre de 2023).*
- *Corte documental al 31 de octubre de 2023.*
- *Dentro del periodo de seguimiento, la sociedad no radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA – 26, periodo 2022, por lo tanto, no se generó el SDE respectivo*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.**Objetivo del proyecto.**

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

El proyecto Plan de Manejo Ambiental para la explotación de calizas en Payandé – La Esmeralda tiene como objetivo realizar la explotación y beneficio de caliza a través de un sistema de explotación a cielo abierto en el yacimiento denominado La Esmeralda en desarrollo del contrato de concesión minera 8-4205.

Localización.

El proyecto “Plan de Manejo Ambiental para la Explotación de Calizas en Payandé – La Esmeralda”, explotación minera de caliza del expediente LAM1499 se localiza en el departamento de Tolima, municipio de San Luis, al suroeste del corregimiento de Payandé, aproximadamente a 20 km al suroriente de la ciudad de Ibagué. (ver figura 1 concepto técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023, página 10)

CUMPLIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS.

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de los Planes y Programas del Proyecto, Plan de Manejo Ambiental para la Explotación de Calizas en Payandé – La Esmeralda”, explotación minera de caliza establecidos mediante los actos administrativos relacionados en los antecedentes del expediente LAM1499, lo reportado por el titular del instrumento de manejo y control durante el periodo correspondiente al presente seguimiento, y la información en general con que cuenta la ANLA como autoridad ambiental.

Participación ciudadana y participación pública**Denuncias ambientales**

De acuerdo con la revisión realizada a los documentos que reposan en el Sistema de Información de Licencias Ambientales en el Expediente LAM1499, la información contenida en los tableros de control: Estadísticas Conflictos Territoriales y Estadísticas Denuncias Ambientales del Sistema para el análisis y gestión de información del Licenciamiento Ambiental-AGIL, no se identifican quejas o denuncias ambientales relacionadas con el proyecto, razón por la cual este numeral no tiene aplicabilidad para el presente concepto técnico.

Interacción con grupos de interés

Para el presente concepto técnico no aplica el desarrollo de este numeral, dado que no se realizó visita de seguimiento y no se presentaron interacciones con grupos de interés para el proyecto durante el período objeto de seguimiento.

Aplicabilidad de las fichas del PMA en el periodo de seguimiento

La verificación del Plan de Manejo Ambiental se realizó sobre las medidas de manejo aplicables para la fase del proyecto, con base en la información documental presentada por la sociedad CEMEX Colombia S.A

De las fichas del PMA que se relacionan a continuación solo se analizará en el presente seguimiento la Ficha 6 RN-AI-1, ya que para las demás no se cuenta con información del avance en el año 2022 pues para la fecha de corte del presente concepto técnico no se había presentado el respectivo ICA.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

(Ver Tabla 3 Aplicabilidad fichas PMA en el periodo de seguimiento, concepto técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023, página 11-14)

Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental

La presente verificación se realizará sobre las medidas aplicables para la fase de Operación del proyecto “Plan de Manejo Ambiental para la Explotación de Calizas en Payandé - La Esmeralda”.

Es pertinente indicar que, a la fecha de elaboración del seguimiento, la sociedad la sociedad CEMEX Colombia S.A NO presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 26 (1 de enero a 31 de diciembre de 2022).

En consecuencia, la información será verificada conforme la Sociedad CEMEX Colombia S.A haga entrega del respectivo ICA. En este sentido, mediante radicado ANLA 20234100513511 del 17 de octubre de 2023, la Autoridad solicitó la entrega del ICA 26, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 77 del 16 de enero de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se establecieron las fechas para la presentación de Informes de Cumplimiento Ambiental en el marco del proceso de seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y se dictan otras disposiciones”.

Derivado de lo estipulado en el artículo segundo de la Resolución 77 del 16 de enero de 2019, el proyecto “Plan de Manejo Ambiental para la Explotación de Calizas en Payandé - La Esmeralda” cuyo expediente ANLA es el LAM1499, debió radicar informe anual (ICA 26) en el mes de junio de 2023.

Por tanto, para el 31 de octubre de 2023, fecha del corte documental del concepto técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023, esta Autoridad no contaba con el ICA 26 para el análisis de las actividades, medidas de manejo y obligaciones ambientales desarrolladas en el transcurso del año 2022.

De esta manera, en el concepto técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023 solo se analizará de la Ficha 6. Manejo de Material particulado, gases, ruido y vibraciones, las medidas de manejo 10 y 11 (se evaluarán a partir de la información documental radicada en la plataforma Sistema de Información de Licencias Ambientales – SILA, para el periodo comprendido entre el 7 de junio de 2023 y el 31 de octubre de 2023).

Es de aclarar que la ANLA realiza en concepto técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023 en el capítulo 7. Análisis de actos administrativos el respectivo requerimiento por la no presentación del ICA en el tiempo establecido por norma.

(Ver Tabla 1. Estado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental concepto técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023, página 15).

Aplicabilidad de las fichas del PSM en el periodo de seguimiento

(Ver Tabla 7. Aplicabilidad fichas PSM en el periodo de seguimiento concepto técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023, página 21-22).

Seguimiento al Plan de seguimiento y monitoreo

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

Teniendo en cuenta que a la fecha de elaboración del concepto de seguimiento documental no se tiene información relacionada con los resultados del Plan de Manejo Ambiental que permitan verificar y analizar el estado de cumplimiento cada una de las medidas de monitoreo establecidas para el periodo 2022. En consecuencia, con lo anterior en este capítulo solo se hará seguimiento a las fichas del medio abiótico que se relacionan a continuación, para las cuales la empresa entregó información específica:

- Ficha 20. Monitoreo sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales.
- Ficha 22- Monitoreo de voladuras.

Plan de contingencias

En concepto técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023, solo se desarrolla el análisis de los subnumeral del Plan de Contingencias asociados al seguimiento de las contingencias activas, debido a que la Autoridad no cuenta con la información para el análisis documental de las demás actividades desarrolladas en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Seguimiento de contingencias activas.

Una vez revisada la información disponible en el expediente, las bases de datos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y la Plataforma VITAL, se registran los siguientes reportes de contingencia para el periodo objeto de seguimiento.

Reporte Inicial	
Fecha del evento	7 de agosto de 2023
Radicado VITAL	4100086000252323003
NUR ANLA	20236200462912 del 10 de agosto de 2023 20236200502672 del 22 de agosto de 2023
Causa del evento	NA
Cantidad y sustancia	NA
Ubicación	Escombrera inferior
Descripción del evento	El incendio forestal se inició el lunes 7 de agosto del 2023, sobre las 4:00 pm en la vía del sector de Soplamicos y el puente el Salado a unos 800 metros de la escombrera inferior, la causa del incendio se desconoce aún, aunque se tiene en cuenta que las condiciones climáticas en este día incluían temperaturas máximas de 33°C, con vientos de 11 km y una humedad del 29%, condiciones propicias para el desarrollo de un incendio, agregando que es un área con difícil acceso, conllevando a que el fuego se propagara rápidamente debido a la vegetación seca y a los vientos predominantes. Con un daño forestal estimado de 7 hectáreas.
Afectaciones a los medios	Flora
Acciones ejecutadas	<ul style="list-style-type: none">• El cuerpo de bomberos del municipio de San Luis atendió el llamado con un tiempo de respuesta de aproximadamente 40 minutos, se solicitó la ayuda del cuerpo de bomberos de la ciudad de Ibagué, pero el área de afectación nos es jurisprudencia de Ibagué y se requieren permisos para acceder, por ende, no atendieron el llamado.• El incendio se extendió rápidamente a lo largo de la escombrera inferior donde se estableció desde el 2012 la reforestación del título minero 4205

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

	<p>bajo jurisdicción de ANLA, debido a la topografía empinada y las condiciones secas. Los vientos dificultaron los esfuerzos de extinción y contribuyeron a la propagación del fuego. Como medidas para el control del incendio se tuvo el llamado a los cuerpos de bomberos mencionados anteriormente, los cuales ya se encontraban atendiendo el incendio en la vía del sector de Sopla micos y el puente el Salado. Seguidamente, se implementaron dos grupos de trabajo, donde se activó el plan de emergencia contra incendios apoyados por los brigadistas de CEMEX Colombia, con estos equipos se desarrollaron actividades de mantenimiento y construcción de barreras corta fuegos, tanto en vías y bermas, con la finalidad de proteger la infraestructura, almacenes de combustibles y entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por otra parte, se solicitaron 2 carrotanques de agua para apoyo adicional y finalmente para el día 8 de agosto del 2023 se logró controlar el incendio y se empezaron a realizar monitoreos y búsqueda de conatos de fuegos, para los que se realizó control de estos con bombas manuales y extintores multipropósito. • Sin embargo, en esta actividad se encontraron conatos en formas de angostas elongaciones que se extienden entre la mina y el retrollenado que se esperan puedan ser controladas. • Finalmente, es importante tener en cuenta que en los balcones- bermas de la escombrera inferior se retiró la cobertura vegetal existente con la finalidad de que estas bermas funcionarán como cortafuegos y se pudiera controlar la dirección del fuego.
--	--

Registro Fotográfico

(...) Página 34 CT 9065 del 19 de diciembre de 2023.

Reporte Parcial

Radicado VITAL / NUR ANLA	Afectaciones a los medios producto de la atención a la contingencia o la recuperación	Acciones ejecutadas	Registro Fotográfico
NA	NA	NA	NA

% de avance de la atención o de la recuperación: No se ha entregado reporte parcial**Consideraciones:**

El incendio forestal se inició el lunes 7 de agosto del 2023, sobre las 4:00 pm en la vía del sector de Soplamicos y el puente el Salado a unos 800 metros de la escombrera inferior, la causa del incendio se desconoce aún, aunque se tiene en cuenta que las condiciones climáticas en este día incluían temperaturas máximas de 33°C, con vientos de 11 km y una humedad del 29%, condiciones propicias para el desarrollo de un incendio, agregando que es un área con difícil acceso, conllevando a que el fuego se propagara rápidamente debido a la vegetación seca y a los vientos predominantes. Con un daño forestal estimado de 7 hectáreas.

Según el informe presentado por la sociedad los esfuerzos de extinción se vieron obstaculizados por la topografía accidentada y los vientos cambiantes, lo que dificultó la contención del fuego. Sin embargo, la respuesta rápida y la coordinación efectiva entre los equipos de emergencia y la empresa CEMEX COLOMBIA permitieron establecer líneas de contención y evitar una propagación descontrolada. El incendio forestal en la mina La Esmeralda presentó desafíos significativos debido a las condiciones climáticas y la topografía.

Según el radicado 20236200502672 del 22 de agosto de 2023 el incendio se presentó únicamente en la escombrera inferior “En mi calidad de apoderada de la Sociedad Cemex Colombia S.A., por

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

medio del presente escrito, me permito dar alcance al radicado 20236200462912 de 10 de agosto de 2023, mediante el cual se notificó que el día 07 de agosto de 2023, lamentablemente se presentó un incendio en la Zona de Compensación de la Escombrera Inferior del Proyecto Minero No. 4205”.

Además la sociedad informa que: “El incendio se extendió rápidamente a lo largo de la escombrera inferior donde se estableció desde el 2012 la reforestación del título minero 4205 bajo jurisdicción de ANLA, debido a la topografía empinada y las condiciones secas.”

Por tanto, considerando que la escombrera inferior se encontraba en proceso de revegetalización, tal y como se estableció en el último seguimiento realizado (Concepto técnico 4045 del 7 de julio de 2023 acogido por Acta de control y seguimiento ambiental 368 del 7 de julio de 2023), en el cual se especificó que “La escombrera inferior se encuentra restaurada con *Brachiaria* y se ha realizado la siembra de especies nativas (732 árboles plantados) de especies como: Caracolí, Gualanday, Chicalá, Payandé, Samán, Iguá, Para el periodo de seguimiento se han realizado actividades de fertilización con gallinaza, cal y urea y plateo.”, la sociedad CEMEX Colombia S.A. deberá presentar a esta Autoridad un informe especificando para las áreas afectadas por el incendio del 7 de agosto de 2023: cartografía de la zona, inventario forestal de las especies afectadas, definición de acciones específicas a implementar para lograr la recuperación de las áreas que revegetalizadas en la escombrera y que fueron afectadas por el evento reportado, así como el cronograma de ejecución. Por lo anterior se efectúa el requerimiento correspondiente.

Plan de Inversión forzosa de no menos del 1%

En los actos administrativos emitidos por la ANLA hasta la fecha, no se ha considerado la aplicabilidad de la obligación de la Inversión de no menos del 1%, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.3.1.1., del Decreto 1076 de 2015, en donde se establece que: “Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de licencia ambiental, deberá destinar el 1% del total de la inversión para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica; de conformidad con el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993”.

Plan de Compensación

Es necesario señalar que, hasta la fecha de elaboración del seguimiento documental y considerando la información disponible hasta la fecha de corte documental a 31 de octubre de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A no ha presentado el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA 26) correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Es relevante destacar que, a través del radicado ANLA 20234100513511 fechado el 17 de octubre de 2023, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) requirió a la la sociedad CEMEX Colombia S.A, la presentación del ICA 26, conforme a lo dispuesto en la Resolución 77 del 16 de enero de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dicha resolución establece las fechas para la presentación de Informes de Cumplimiento Ambiental en el marco del seguimiento ambiental de proyectos bajo la competencia de la ANLA, además de dictar otras disposiciones relevantes. En virtud de lo establecido en el artículo segundo de la mencionada Resolución 77, el proyecto "Plan de Manejo Ambiental para la Explotación de Calizas en Payandé - La Esmeralda," identificado con el expediente ANLA LAM1499, debería haber presentado su informe anual (ICA 26) en el mes de junio de 2023.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

En este contexto, la Autoridad carece de la información necesaria para llevar a cabo el análisis correspondiente del numeral 5.8 Plan de compensación y de las obligaciones derivadas de los actos administrativos relacionados:

- Resolución 855 del 24 de julio de 2017
- Auto 5921 del 31 de julio de 2019
- Auto 11442 del 2 de diciembre de 2020
- Acta 101 del 7 de abril de 2021
- Resolución 1892 del 6 de septiembre de 2022
- Auto 08916 del 11 de octubre de 2022

(...) Ver Fuente: Tabla 9. Generalidades otras compensaciones, concepto técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023, página 36.

Plan de Desmantelamiento y Abandono

Se presenta el estado de cumplimiento de las actividades del Plan de desmantelamiento y abandono para el periodo de seguimiento. Bajó el Plan de cierre minero, capítulo 11 de la modificación del PMA, documento con radicación 2017000605-1-000 del 4 de enero de 2017, el cual fue aprobado mediante el artículo décimo de la resolución 855 del 24 de julio de 2017, se estableció un cierre progresivo, un cierre final y un post cierre.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo de la resolución 855 del 24 de julio de 2017, y lo descrito en la información documental radicada en la plataforma Sistema de Información de Licencias Ambientales – SILA, para el periodo comprendido entre el 7 de junio de 2023 y el 31 de octubre de 2023), el proyecto se encuentra en fase 1, por lo cual, respecto a las medidas de cierre progresivo propuestas en el cronograma que aplican, son el perfilado de taludes de la escombrera superior e inferior y el perfilado de taludes del retrolleado Puzolana.

Sin embargo, se aclara que el estado de avance de la implementación de las medidas de cierre que se ejecutaron durante 2022 fueron analizadas en el seguimiento realizado por la ANLA en el primer semestre de 2023, y con respecto a los registros documentales que de esta etapa debieron presentarse en ICA 26, esta Autoridad no cuenta con la información soporte para el análisis correspondiente al estado de cumplimiento del Plan de Desmantelamiento y Abandono del proyecto minero, por lo cual se realiza en el presente concepto técnico, en el capítulo 7. Análisis de actos administrativos, el respectivo requerimiento por la no presentación del ICA en el tiempo establecido por norma.

Evaluación Económica

En el numeral cuarto del artículo décimo primero de la Resolución 855 del 24 de julio de 2017, por la cual se modificó el Plan de Manejo Ambiental, se impusieron obligaciones a la evaluación económica ambiental, las cuales fueron objeto de seguimiento y cuyas consideraciones fueron emitidas en el concepto técnico 0835 del 18 de marzo del 2019, acogido por Auto 5784 del 29 de julio de 2019 donde se avaló el cumplimiento y finalización de dichas obligaciones.

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

En los siguientes numerales se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones vigentes:

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

Es pertinente indicar que, a la fecha de elaboración del seguimiento, la sociedad CEMEX Colombia S.A NO presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 26 (1 de enero a 31 de diciembre de 2022), dando alcance a lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 77 del 16 de enero de 2019, para lo cual, el proyecto “Plan de Manejo Ambiental para la Explotación de Calizas en Payandé - La Esmeralda” cuyo expediente ANLA es el LAM1499, debió radicar informe anual (ICA 26) en el mes de junio de 2023.

En consecuencia, la Autoridad carece de la información necesaria para realizar el análisis documental correspondiente a las actividades llevadas a cabo durante el año 2022, lo cual dificulta la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos administrativos vinculados al expediente.

Es de aclarar que la ANLA realiza el respectivo requerimiento por la no presentación del ICA en el tiempo establecido por norma.

Por lo tanto, únicamente se lleva a cabo el análisis de las obligaciones para las cuales existe documentación disponible hasta la fecha de corte del 31 de octubre de 2023.

Auto 5784 del 29 de julio de 2019

Auto 5784 del 29 de julio de 2019		
Obligación	Carácter	Cumple
ARTÍCULO OCTAVO. Los próximos Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, deberán presentarse de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución 77 del 16 de enero de 2019 “Por la cual se establecen las fechas para la presentación de Informes de Cumplimiento Ambiental en el marco del proceso de seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y se dictan otras disposiciones”, o la norma que la modifique o sustituya.	Permanente	NO
Análisis del Cumplimiento		
A través del documento registrado con radicado ANLA 20234100513511 el 17 de octubre de 2023, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) solicitó la entrega del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) número 26, conforme a lo establecido en la Resolución 77 del 16 de enero de 2019 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dicha resolución establece las fechas para la presentación de informes de cumplimiento en el marco del seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, además de otras disposiciones.		
De acuerdo con el artículo segundo de la mencionada Resolución 77, el proyecto denominado “Plan de Manejo Ambiental para la Explotación de Calizas en Payandé - La Esmeralda”, cuyo expediente en la ANLA es el LAM1499, debió presentar el informe anual (ICA 26) en el mes de junio de 2023. En consecuencia, la sociedad no cumplió con la presentación del ICA 26 en los plazos establecidos por la Resolución 77 del 16 de enero de 2019. En este sentido, la Autoridad carece de la información necesaria para realizar el análisis documental correspondiente a las actividades llevadas a cabo durante el año 2022, lo cual dificulta la		

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”**Auto 5784 del 29 de julio de 2019**

Obligación	Carácter	Cumple
verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos administrativos vinculados al expediente.		
<i>Es de aclarar que, en el presente seguimiento documental únicamente se lleva a cabo el análisis de las obligaciones para las cuales existe información disponible hasta la fecha de corte del 31 de octubre de 2023.</i>		
<i>Asimismo, se resalta que mediante radicado 20236200848572 del 9 de noviembre de 2023, la sociedad presentó el ICA 26, el cual se encuentra por fuera de los tiempos establecidos en el artículo segundo de la Resolución 77 del 16 de enero de 2019, para el expediente LAM1499, el cual debió ser radicado en junio del 2023.</i>		
<i>De esta manera, resulta fundamental reafirmar ante la sociedad la relevancia de presentar los Informes de Cumplimiento Ambiental dentro de los plazos establecidos. Esto posibilitará a la Autoridad llevar a cabo la evaluación del cumplimiento de las obligaciones, en concordancia con el principio de eficacia y economía en la gestión de las acciones administrativas, frente a la programación de los seguimientos y organización de los recursos dispuestos por la ANLA para el desarrollo de su misionalidad, garantizando una gestión ambiental y social que promueva la sostenibilidad de los recursos naturales utilizados, así como preservar la integridad ecosistémica, social y económica de los territorios en los cuales se ejecutan programas, obras y actividades.</i>		

Auto 05921 del 31 de julio de 2019

De acuerdo con lo señalado en el concepto Técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023, las obligaciones referentes al Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad se encuentran vigentes, sin embargo, al verificar las consideraciones realizadas desde el punto de vista técnico se indica lo siguiente:

“Es necesario señalar que, hasta la fecha de elaboración del seguimiento documental y considerando la información disponible hasta la fecha de corte documental a 31 de octubre de 2023, la sociedad CEMEX Colombia S.A. no presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA 26) correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

A través del radicado ANLA 20234100513511 fechado el 17 de octubre de 2023, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) requirió la presentación del ICA 26, conforme a lo dispuesto en la Resolución 77 del 16 de enero de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dicha resolución establece las fechas para la presentación de Informes de Cumplimiento Ambiental en el marco del seguimiento ambiental de proyectos bajo la competencia de la ANLA, además de dictar otras disposiciones relevantes. En virtud de lo establecido en el artículo segundo de la mencionada Resolución 77, el proyecto "Plan de Manejo Ambiental para la Explotación de Calizas en Payandé - La Esmeralda," identificado con el expediente ANLA LAM1499, debería haber presentado su informe anual (ICA 26) en el mes de junio de 2023”.

En este contexto, la Autoridad carece de la información necesaria para llevar a cabo el análisis correspondiente al Plan de compensación y las obligaciones derivadas de los actos administrativos relacionados; motivo por el se reitera a CEMEX COLOMBIA S.A., para que

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

presente de manera inmediata el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, acorde con lo establecido en el numeral 3, del artículo 11 de la Resolución 855 del 24 de julio de 2017 y el numeral 1 del artículo primero del Auto citado.

De otro lado, en el Concepto Técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023, respecto al cumplimiento de los requerimientos señalados en el acta 368 del 7 de julio de 2023, en lo que corresponde al **REQUERIMIENTO 4** si bien es cierto se señala se cumple, se indica que respecto al literal g: *Aclarar el tema relacionado con la invasión de un predio del municipio por parte de la empresa*, en el análisis de cumplimiento se indica:

(...) g. *La sociedad manifiesta que se debe dar claridad por parte de la comunidad el lugar exacto de la invasión del predio ya que la empresa cuenta con todos los papeles en regla de los predios donde se desarrolla el proyecto, no obstante, existe una inconformidad por un predio del municipio sobre el cual existe un fallo judicial y que la compañía acata, para lo cual cuenta con toda la información en la Alcaldía de San Luis. De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar que la sociedad debe generar una reunión con la veeduría Payandé Está Vivo, con el fin de aclarar y explicar las inconformidades y dificultades presentadas sobre la invasión de un predio del municipio, para lo cual se deberá generar un acta, listado de asistencia y registro fotográfico de la reunión, con el fin de dar solución al desacuerdo e inconformidad presentada por la comunidad. Por lo que se hace el requerimiento correspondiente.*

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS:

De conformidad con el análisis efectuado en el presente seguimiento y que aparece consignado en el Concepto Técnico 9065 del 19 de diciembre de 2023, los requerimientos u obligaciones formulados e impuestos respectivamente en su momento por parte de esta Autoridad Nacional y que se relacionan a continuación, fueron cumplidos por la sociedad CEMEX COLOMBIA S.A por tanto, la consecuencia jurídica es declarar su cumplimiento, razón por la cual no serán objeto de control y seguimiento ambiental en futuros seguimientos ambientales.

Auto 1020 del 7 de abril de 2010.

- Numeral 2 del artículo sexto. Relacionada con requerir a la empresa Cemex Colombia S.A., Relacionada con la presentación de la copia de todos los permisos otorgados por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima.

Auto 1594 del 29 de mayo de 2013

- **Literal 1.3 del numeral 1 del artículo primero**, relacionado con la Ficha 8.9-Programa de contratación de mano de obra, la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., presenta un informe de las acciones concretas relacionadas con los procesos de formación, para la contratación mediante la gestión con otras instituciones.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

- **Literal 9.1 del numeral 9 del artículo primero**, relacionado con la presentación de un plano cartográfico (en formato de lectura para AUTOCAD y una versión copia en formato de lectura para ACROBAT READER) de las áreas actualmente reforestadas en los predios Quimbayo y Caracoles Tres así como el nacimiento de la quebrada El Salado, delimitando las áreas que corresponden con la Resolución 367 de 2003 (expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) y Resolución 1498 de 2005 (expedida por CORTOLIMA). La sociedad presentó la información requerida mediante radicado 4120-E1-35032 del 13 de agosto de 2013 y complementando la respuesta a este mismo punto según Auto 3276 de 2012 radicada ante la ANLA bajo el número 4120-E1-13525 del 2 de abril de 2013. Por otra parte, para el periodo de seguimiento ICA 25 (año 2021) aplican las condiciones del PMA acogido por la Resolución 00855 de 2017. Mediante radicado 2018146411-1-000 del 19 de octubre de 2018 en el cual se entrega Acta de CORTOLIMA fechada el 13 de mayo de 2018, en la cual se verifican por parte de CORTOLIMA las áreas reforestadas en el proyecto predios Quimbayo y Caracoles. En la visita de seguimiento realizada del 31 de mayo al 2 de junio de 2023 se realizó recorrido por las márgenes de cuerpos de agua para verificar la vegetación, no se evidenciaron zonas desprovistas de vegetación conforme lo informado por la sociedad.
- **Literal 9.2 del numeral 9 del artículo primero**, relacionado con una propuesta concreta, para el cumplimiento de las 14,33 Has faltantes para el logro de la meta establecida como compensación forestal, en el área de influencia indirecta del proyecto minero. En el ICA 25 para el periodo correspondiente al de 1 de enero a 31 de diciembre de 2021, la sociedad informó que: del total de 20,56 ha propuestas, durante el cierre del periodo se encuentran establecidas 20,4 ha, en los predios Quimbayo (6,95 ha), Caracoles 3 (4,18 ha), Tominejo (1,79 ha) y Tamarindo 2 (7,64 ha). Durante la visita de seguimiento realizada del 31 de mayo al 2 de junio de 2023 se verificaron los siguientes predios: Quimbayo (6,95 ha), Caracoles 3 (4,18 ha), Tominejo (1,79 ha) y Tamarindo (7,64 ha), encontrando que los predios se encuentran debidamente señalizados, cuentan con cerramiento perimetral con postes y cerca de alambre. Los árboles plantados presentan buen porte y desarrollo. Considerando que los predios ya fueron plantados y que a la fecha se han reforestado la totalidad de los predios Quimbayo (6,95 ha), Caracoles 3 (4,18 ha), Tominejo (1,79 ha) y Tamarindo (7,64 ha), en el área de influencia indirecta.
- **Literal 9.3 del numeral 9 del artículo primero**, relacionado con un Plan de reforestación y mantenimiento para el predio Caracoles Tres, acompañado del cronograma de ejecución con una duración total no mayor a tres (3) años, para el seguimiento y posterior medición de efectividad (en relación con el estado fitosanitario de la plantación y la funcionalidad ecosistémica). En atención a que Los predios en los cuales se desarrollan las reforestaciones, como son Tominejo, Caracoles III y Tamarindo, que son de propiedad de la sociedad Cemex Colombia S.A. los árboles presentan buen porte y desarrollo. Considerando que a la fecha del presente seguimiento el predio ya fue plantado y los árboles se encuentran totalmente establecidos con alturas superiores a los 6 metros, se considera que la obligación no aplica y debe darse por cumplida y concluida.
- **Literal 9.4 del numeral 9 del artículo primero**, relacionado con los documentos soporte de la concertación realizada con CORTOLIMA para la ejecución de las labores de

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

reforestación compensatoria en el predio Caracoles Tres, así como documentos que soportan la propiedad del predio por parte de CEMEX COLOMBIA S.A. o el acuerdo establecido con el actual propietario, para el uso o destinación de conservación. Se cumplió lo solicitado por lo que debe darse por cumplida y concluida.

- **Literal 9.5 del numeral 9 del artículo primero**, relacionado con un informe correspondiente al estado jurídico catastral de propiedad de los predios ya reforestados y copia de los acuerdos existentes con los actuales dueños o poseedores, acompañados de cartografía de soporte (en formato de lectura para AUTOCAD y una versión copia en formato de lectura para ACROBAT READER) y documentación anexa de ser necesario (certificados de libertad y tradición, copias de escrituras, entre otros). Se cumplió lo solicitado por lo que debe darse por cumplida y concluida.
- **Literal 9.6 del numeral 9 del artículo primero**, relacionado con un cronograma del mantenimiento de todas las reforestaciones compensatorias, planeado a un término de tres (3) años y desarrollado por meses, incluyendo: monitoreos, resiembras, fertilizaciones, controles fitosanitarios y productos químicos a utilizar, con sus respectivas fichas de manejo y seguridad. Se cumplió lo solicitado por lo que debe darse por cumplida y concluida.
- **Literal 9.7 del numeral 9 del artículo primero**, relacionado con una evaluación de la efectividad de las actividades de mantenimiento de todas las reforestaciones compensatorias, en relación con los resultados obtenidos en los monitoreos. Se cumplió lo solicitado por lo que debe darse por cumplida y concluida.
- **Literal 9.8 del numeral 9 del artículo primero**, relacionado con la presentación de una propuesta para el cumplimiento efectivo de la obligación de reforestar con carácter protector 4,6 Has en el nacimiento de la quebrada El Salado o, ante las dificultades climáticas y edafológicas evidentes de la zona, elaborar una alternativa de cumplimiento que contemple la siembra en la ronda de protección (30 metros) de dicha corriente hídrica en una zona que presente mejores condiciones para un óptimo desarrollo y cumplimiento de la función protectora. En visita de seguimiento realizada del 31 de mayo al 2 de junio de 2023 se verificó el predio (4,6 ha) encontrando que el este se encuentra debidamente señalado, cuenta con cerramiento perimetral con postes y cerca de alambre. Los árboles plantados presentan buen porte y desarrollo. En el formato ICA 4ª del ICA 25 se reportan parcelas de monitoreo a lo largo de la microcuenca del Drenaje Estacional El Salado. Se realizaron análisis de estructura horizontal y vertical. Las conclusiones especifican que al realizar el análisis de la composición florística para el drenaje estacional El Salado durante el año 2021, se evidencia adecuada heterogeneidad asociada al número de familias botánicas encontradas en las unidades de monitoreo. Por otra parte, actualmente se realizan actividades de mantenimiento consistente en control de hormiga arriera. Considerando que el predio ya se encuentra totalmente reforestado (4,6 ha), se considera que la obligación no aplica y se que debe darse por cumplida y concluida.
- **Literal 9.9 del numeral 9 del artículo primero**, relacionado con que la Empresa debe aislar esta área para que evite la entrada de ganado proveniente de sectores circundantes y además se incluya dentro de las áreas excluidas de toda actividad minera del proyecto de

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

explotación de caliza, quedando expresamente prohibido el desarrollo de cualquier proceso minero, construcción de infraestructura asociada o disposición de residuos. Se cumplió lo solicitado por lo que debe darse por cumplida y concluida.

- **Literal 9.10 del numeral 9 del artículo primero**, relacionado con presentar una propuesta para el cumplimiento efectivo de la obligación de reforestación protectora en el área de influencia indirecta, reponiendo las cinco (5) hectáreas correspondientes al predio El Diviso, en las rondas de protección de las quebradas Trujillo y Río Frío, del municipio de San Luis. Se cumplió lo solicitado por lo que debe darse por cumplida y concluida.
- **Literal 9.11 del numeral 9 del artículo primero**, relacionado con aceptar la propuesta de reforestación protectora de los predios La Sierra, El Pulpito, Campo Verde, Primavera, Zulia II y Florida, en el cañón del Río Combeima del Municipio de Ibagué, sólo para la reforestación de 4,73 hectáreas y que serían tenidas en cuenta para el cumplimiento de la ficha de manejo 13.2 Reforestación protectora de drenajes, en lo que respecta el área de influencia indirecta. Se cumplió lo solicitado por lo que debe darse por cumplida y concluida.
-
- **Literal 9.12 del numeral 9 del artículo primero**, relacionado con que teniendo en cuenta que de las 20 Has propuestas para la reforestación en el cañón del Combeima en el municipio de Ibagué, sólo se aceptan 4,73 para el cumplimiento de la ficha de manejo 13.2 Reforestación protectora de drenajes, las 15,27 Has restantes pueden ser reforestadas por la Empresa, pero estas no serán objeto de seguimiento por parte de esta Autoridad. Se cumplió lo solicitado por lo que debe darse por cumplida y concluida.
- **Literal 9.13 del numeral 9 del artículo primero**, relacionado con que las reforestaciones protectoras deben cumplir con las obligaciones y condiciones que se encuentran en el Numeral 7, Artículo Primero del Auto 3276 del 19 de octubre de 2012. Se cumplió lo solicitado por lo que debe darse por cumplida y concluida.

Auto 4427 del 27 de diciembre de 2013.

- **Numeral 7 del artículo cuarto.** Relacionada con la presentación de la copia del permiso de concesión de aguas otorgado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima. El análisis de la presente obligación se realiza en el artículo décimo noveno de la resolución 367 del 31 de marzo de 2003, allí se establece su cumplimiento

Auto 1079 del 19 de marzo de 2015.

- **Numeral 2 y 3 del artículo segundo.** Relacionada con la presentación de la copia del permiso de vertimientos y concesión de aguas otorgado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima. El análisis de la presente obligación se realiza en el artículo décimo noveno de la resolución 367 del 31 de marzo de 2003, allí se establece su cumplimiento.

Resolución 185 del 24 de febrero de 2016.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

- Numeral 4 del artículo segundo. Relacionada con las gestiones necesarios para obtener el permiso de vertimientos ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima. El análisis de la presente obligación se realiza en el artículo décimo noveno de la resolución 367 del 31 de marzo de 2003, allí se establece su cumplimiento.

Auto 5784 del 29 de julio de 2019.

- **Numeral 3 y 4 del artículo primero.** Relacionada con la presentación de la copia de los permisos para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables otorgados por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima. El análisis de la presente obligación se realiza en el artículo décimo noveno de la resolución 367 del 31 de marzo de 2003, allí se establece su cumplimiento
- **Numeral 15 del artículo primero.** Relacionada con cumplir con los criterios de calidad establecidos para uso industrial en el numeral 2 del artículo séptimo de la Resolución 1207 del 25 de julio de 2014. Esta medida se llevó a la ficha de monitoreo 20 Monitoreo sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales como obligación de carácter permanente y se concluye en el acto administrativo citado.

Auto 11442 del 2 de diciembre 2020.

- **Numeral 24 del artículo segundo.** Relacionada con informar a las autoridades municipales de la región sobre el proyecto y sus alcances, con miras a obtener los permisos necesarios para la ejecución de las obras proyectadas en el año 2019.

Acta 368 del 7 de julio de 2023

- **Requerimiento 1.** relacionado con presentar las evidencias documentales donde se acredite la instalación de la señalización informativa y/o preventiva, para la circulación interna de vehículos a una velocidad máxima de 20 km/h. La sociedad cumple con lo dispuesto en la presente obligación para el periodo de seguimiento ambiental, lo anterior teniendo en cuenta que, mediante radicado ANLA 20236200450342 del 8 de agosto de 2023, el titular del instrumento ambiental presentó los registros documentales de la instalación de la señalización informativa y/o preventiva, para la circulación interna de vehículos a una velocidad máxima de 20 km/h.
- **Literales a, b, c, del Requerimiento 2.** relacionado con presentar las evidencias documentales del retiro y/o almacenamiento de los repuestos o piezas de la maquinaria pesada de zonas no adecuadas para este fin, las medidas implementadas en la zona de parqueo y zona de lavado de maquinaria, para garantizar la no alteración de las condiciones fisicoquímicas del suelo, expuesto en esta actividad, y el plan de acción a implementar en el proyecto para el manejo de estas áreas. La sociedad cumple con lo dispuesto en la presente obligación para el periodo de seguimiento ambiental, lo anterior teniendo en cuenta que, mediante radicado ANLA 20236200450342 del 8 de agosto de 2023, el titular del instrumento ambiental presentó la información requerida.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

- **Requerimiento 3.** relacionado con presentar los reportes trimestrales de mediciones de las posibles variaciones que puedan exhibir los mojones, inclinómetros y piezómetros implementados el 22 de agosto de 2019 en los sitios de disposición de material estéril ya clausurados, para el periodo 2021. La sociedad cumple con lo dispuesto en la presente obligación para el periodo de seguimiento ambiental, lo anterior teniendo en cuenta que, mediante radicado ANLA 20236200450342 del 8 de agosto de 2023, el titular del instrumento ambiental presentó el informe de monitoreo de estabilidad de las escombreras realizado el 4 de julio de 2023 que recopila los resultados de todos los monitores llevados a cabo desde el 22 de agosto de 2019 hasta la fecha mencionada.
- **Literales a, b, c, d, e, f, h, i del Requerimiento 4,** relacionado con Presentar las evidencias documentales que permitan verificar las acciones ejecutadas para resolver las inquietudes y solicitudes presentadas de manera verbal ante esta Autoridad Nacional durante la visita de seguimiento adelantada entre los días 31 de mayo al 2 de junio de 2023 por parte de la veeduría “Payandé está Vivo”. Mediante radicado 20236200450342 del 8 de agosto de 2023, Cemex dio respuesta al requerimiento.
- **Literales a, b y c del Requerimiento 5,** relacionado con Presentar los registros documentales de la implementación durante el año 2021, de las medidas relacionadas a continuación y que hacen parte de la ficha 13. Educación Ambiental del programa Educación Ambiental. Mediante radicado 20236200464462 del 10 de agosto de 2023, Cemex dio respuesta al requerimiento. Es importante mencionar que la sociedad ha presentado los registros documentales en donde se verificó el desarrollo de las actividades de educación ambiental, por lo cual ha dado respuesta a los literales a, b y c del requerimiento 5, correspondiente a la ficha 13. Educación Ambiental del programa Educación Ambiental.
- **Literales a y b del Requerimiento 6,** relacionado con Presentar los registros documentales de la implementación de las medidas relacionadas a continuación y que hacen parte de la ficha 17. Manejo de Expectativas del programa Fortalecimiento Institucional. Mediante radicado 20236200464462 del 10 de agosto de 2023, Cemex dio respuesta al requerimiento; es importante mencionar que la sociedad ha dado respuesta a los literales a y b del requerimiento 6, presentando información correspondiente a la ficha 17. Manejo de Expectativas del programa Fortalecimiento Institucional, por lo anterior se considera que la Sociedad ha dado cumplimiento a la obligación y al ser una obligación de carácter temporal se solicita su cierre.
- **Literales a y b del Requerimiento 7,** relacionado con Presentar en cumplimiento de la ficha 17. Manejo de Expectativas del programa Fortalecimiento Institucional, las evidencias documentales (actas, registros fotográficos, listados de asistencias, etc.) del desarrollo de las actividades relacionadas a continuación Mediante radicado 20236200464462 del 10 de agosto de 2023, Cemex dio respuesta al requerimiento. Es importante mencionar que la sociedad ha dado respuesta a los literales a y b del requerimiento 7, presentando información correspondiente a la ficha 17. Manejo de Expectativas del programa Fortalecimiento Institucional, por lo anterior se considera que

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

la Sociedad ha dado cumplimiento a la obligación y al ser una obligación de carácter temporal se solicita su cierre.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS:**A. Generalidades.**

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo denominado “*De los derechos, las garantías y los deberes*”, incluyó los derechos colectivos y del ambiente, o también llamados derechos de tercera generación, con el fin de regular la preservación del ambiente y de sus recursos naturales, comprendiendo el deber que tienen el Estado y sus ciudadanos de realizar todas las acciones para protegerlo, e implementar aquellas que sean necesarias para mitigar el impacto que genera la actividad antrópica sobre el entorno natural.

En relación con la protección del medio ambiente, la Carta Política establece que es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8º); en el mismo sentido, se señala que es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95); y establece adicionalmente, la Carta Constitucional que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (Art. 79).

Así mismo, por mandato constitucional le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados (Art. 80).

B. Del seguimiento y control ambiental.

En lo que respecta al régimen jurídico aplicable a la presente actuación, se encuentra procedente cumplir con las prerrogativas establecidas en el Decreto 1076 de 2015, “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo sostenible*”, cuyo objeto es compilar la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en el ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11º del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del sector Ambiente. Ahora bien, el artículo 3.1.2 de la parte 1 del libro 3 del citado Decreto, señala que el mismo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, hecho acaecido el 26 de mayo de 2015 en razón a la publicación efectuada en el Diario Oficial 49523.

Dispone el último Decreto en cita en su artículo 2.2.2.3.9.1, que es función de la Autoridad Ambiental, realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, dentro de las cuales se encuentran las

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

actividades sometidas al régimen legal de permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de recursos naturales en beneficio de proyectos como en el presente caso, durante todas sus fases de construcción, operación, desmantelamiento o abandono.

Dicha gestión de seguimiento y control permite a la Autoridad Ambiental conocer el estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento de manejo y control ambiental, así como los actos administrativos expedidos con ocasión del proyecto, lo que conlleva a efectuar los requerimientos a que haya lugar.

Resulta indiscutible el hecho de que los titulares de un instrumento de manejo ambiental adquieren compromisos encaminados a satisfacer las obligaciones impuestas para el proyecto de su interés, y en torno a ello, es importante afirmar que no simplemente se trata de gozar de una autorización ambiental otorgada por la autoridad competente, sino que su consecuencia adquiere un alcance mayor, cuando por vía administrativa se hace coercitiva la ejecución de los presupuestos plasmados en dichos instrumentos y en la normatividad ambiental vigente.

Por otra parte, no sobra destacar que las medidas de manejo están dirigidas a prevenir, corregir, mitigar y compensar los impactos debidamente identificados, en el marco de la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que se suple de los recursos naturales.

C. Del caso concreto

Así las cosas, el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la sociedad CEMEX COLOMBIA S.A, es un principio básico sobre el cual se desarrolla su objeto mismo, el cual no es otro que el preventivo y en muchos casos correctivo, pues se trata de acciones que están dirigidas a lograr que el titular del proyecto, al momento de ejecutar su actividad adecúe su conducta a la ley y los reglamentos, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o al menos lo reduzca a niveles permitidos por la autoridad ambiental a fin de evitar daños irreversibles en los ecosistemas, garantizando así la promoción del desarrollo sostenible del país.

Ahora bien, es necesario para esta Autoridad Nacional, verificar a través del seguimiento, el cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas a la sociedad CEMEX COLOMBIA S.A, en el marco de las autorizaciones ambientales a los que se ha hecho referencia con anterioridad, lo que conlleva a efectuar los requerimientos a que haya lugar para garantizar la continuidad de las actividades autorizadas en el instrumento de control ambiental, evitar incumplimientos continuos que pueden generar impactos ambientales irreversibles en el medio y tomar las acciones pertinentes de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

Finalmente, contra el presente Auto de control y seguimiento no procede recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

En mérito de lo expuesto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la sociedad CEMEX COLOMBIA S.A, para que presente en el término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, los registros documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales:

1. Un informe especificando para las áreas afectadas por el incendio derivado de la contingencia del 7 de agosto de 2023 reportada *con número radicado* vital 100086000252323003: cartografía de la zona, inventario forestal de las especies afectadas, definición de acciones específicas a implementar para lograr la recuperación de las áreas revegetalizadas en la escombrera dañadas por el evento reportado y cronograma de ejecución.
2. La justificación para la no presentación del Informe del Cumplimiento Ambiental de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 77 del 16 de enero de 2019, en cumplimiento del artículo octavo del Auto 5784 del 29 de julio de 2019.
3. Presente los resultados de la atención a las manifestaciones de Payandé está Vivo en relación con inconformidades y dificultades presentadas con respecto a la invasión de un predio del municipio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el literal g del requerimiento 4 del Acta 368 del 7 de julio de 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO. Dar por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones, a las cuales no se continuará realizando seguimiento ambiental por parte de esta Autoridad Nacional, lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

1. **Auto 1020 del 7 de abril de 2010.** Numeral 2 del artículo sexto
2. **Auto 1594 del 29 de mayo de 2013.** Literal 1.3 del numeral 1 del artículo primero; Literal 9.1 del numeral 9 del artículo primero; Literal 9.2 del numeral 9 del artículo primero; Literal 9.3 del numeral 9 del artículo primero; Literal 9.4 del numeral 9 del artículo primero; Literal 9.5 del numeral 9 del artículo primero; Literal 9.6 del numeral 9 del artículo primero; Literal 9.7 del numeral 9 del artículo primero; Literal 9.8 del numeral 9 del artículo primero; Literal 9.10 del numeral 9 del artículo primero; Literal 9.11 del numeral 9 del artículo primero; Literal 9.12 del numeral 9 del artículo primero y Literal 9.13 del numeral 9 del artículo primero.
3. **Auto 4427 del 27 de diciembre de 2013.** Numeral 7 del artículo cuarto
4. **Auto 1079 del 19 de marzo de 2015.** Numeral 2 y 3 del artículo segundo.

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

5. **Resolución 185 del 24 de febrero de 2016.** Numeral 4 del artículo segundo.
6. **Auto 5784 del 29 de julio de 2019.** Numeral 3 y 4 del artículo primero; Numeral 15 del artículo primero.
7. **Auto 11442 del 2 de diciembre 2020.** Numeral 24 del artículo segundo.
8. **Acta 368 del 7 de julio de 2023** Requerimiento 1 Literales a, b, c, del Requerimiento 2; Requerimiento 3; Literales a, b, c, d, e, f, h, i del Requerimiento 4; Literales a, b y c del Requerimiento 5; Literales a y b del Requerimiento 6, literales a y b del Requerimiento 7.

ARTÍCULO TERCERO. El incumplimiento de las obligaciones y/o requerimientos establecidos en el presente acto administrativo y en la normativa ambiental vigente, dará lugar a la imposición y ejecución de las medidas preventivas y sanciones que sean aplicables según el caso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal, o a su apoderado debidamente constituido o la persona debidamente autorizada de la la sociedad CEMEX COLOMBIA S.A, artículos 56 (modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021), 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

PARÁGRAFO. En el evento en que el (los) titular (es) del instrumento de manejo sea (n) admitido (s) en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará (n) inmediatamente de esta situación a esta Autoridad, con fundamento, entre otros, en los artículos 8, 58, 79, 80, 81 y 95 numeral 8 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicional a la obligación de informar a esta Autoridad Nacional de tal situación, aprovisionará (n) contablemente, las obligaciones contingentes que se deriven de la existencia de un procedimiento ambiental sancionatorio, conforme con el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o derogue


ARTÍCULO QUINTO. Comunicar el presente acto administrativo a: La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, Alcaldía Del Municipio De San Luis - Tolima, y a la Procuraduría delegada para asuntos Ambientales y Agrarios

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

ARTICULO SEXTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 28 DIC. 2023




GERMAN BARRETO ARCINIEGAS
SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES



SANDRA MILENA RIZO QUINTERO
CONTRATISTA



CARMINA DEL SOCORRO IMBACHI CERON
CONTRATISTA



SANDRA PATRICIA BEJARANO RINCON
CONTRATISTA



OLGA PATRICIA CAMARGO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

Expediente No. LAM1499
Concepto Técnico N°9065 del diciembre de 2023
Fecha: diciembre de 2023

Proceso No.: 20234000114325

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad